



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Planta Potabilitzadora de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*150088478\*

## INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Client :** PRODAISA

**N. Butlletí :** 1550234

**Adreça :** ASTURIES,13-15

**N. Registre :** 150088478

**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**Data Registre :** 04/05/2015

**Descripció :** Aigua Xarxa

**Data Inici :** 04/05/2015

**Data Finalització :** 05/05/2015

**Legislació :** RD 140/2003

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Població :** Aigües Bones

**Origen :** ZS URBANITZACIO AIGÜES BONES

**Procedència :** 32728 - Carrer Roure de Can Roig

**Data client :** 04/05/2015

**Hora :** 08:05

**Clor LL/T client :** 0.45/0.65

**Mostra presa :** pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>ANÀLISI CONTROL XARXA</b>				
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	710 ±85 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.3 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
*	Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	PNT MIC-MTD-012
*	Escherichia coli	0 UFC en 100ml	0	PNT MIC-MTD-012

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

En el cas dels paràmetres microbiològics, segons la norma ISO 8199 els recomptes compresos entre 1 i 3 ufc/100ml, suposen la detecció de l'organisme i els compresos entre 4 i 9 ufc/100ml són un recompte estimat.

MONTFULLÀ 05 de Maig 2015

Cap de Laboratori

LABORATORI